



LATEX FAST COLORS

Látex acrílico estirenado

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- ✓ Pintura látex mate súper rendidora.
- ✓ Deja la superficie suave y con buena apariencia.
- ✓ Amplia variedad de colores y matizables entre sí.

USOS TÍPICOS

- ✓ Para el pintado de paredes en interiores y exteriores.
- ✓ Sobre concreto y madera

DATOS FÍSICOS

Acabado	: Mate
Color	: Según cartilla
Componentes	: Uno
Curado	: Evaporación de solventes
Sólidos en volumen	: 27% ± 3%
Número de capas	: Dos
Rendimiento teórico	: 40 m ² / gal, por mano

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

Diluyente : Agua potable

Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de CPPQ.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua # 80. Aplicar dos manos de Imprimante FAST. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar Látex FAST Colors.

Superficies con pintura en buen estado

- ✓ Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua # 120. Aplicar Látex FAST Colors.

Superficies con pintura en mal estado

- ✓ Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura desprendida, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite. Aplicar dos manos de Sellador FAST, dejar secar 4 horas entre manos. Luego aplicar Látex FAST Colors.

Superficies alcalinas o con yeso

- ✓ Aplicar previamente dos manos de Imprimante para Muros CPP. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar Látex FAST Colors.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo

TIEMPO SECADO a 25°C (ASTM D1640)

Al tacto	: 30 – 60 minutos
Al tacto duro	: 4 horas
Repintado mínimo	: 4 horas

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar fácilmente. Así, use un máximo de 1 volumen de agua por 5 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa si se requiere. No añadir agua en exceso ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreado y veteamiento.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies nuevas

- ✓ Imprimante FAST, Látex FAST Colors diluido.

Superficies con pintura antigua

- ✓ Sellador FAST.

Superficies con humedad o yeso

- ✓ Imprimante para Muros CPP.

ACABADOS RECOMENDADOS

- ✓ No requiere

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 5.0 ± 0.5 Kg.

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad.

Última revisión: 02/08/2011